

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	7
Übersicht	8
1 Der «KP Heinrich» – Ergänzungen	9
1.1 Reorganisationen im KP Heinrich	9
1.2 Funkmast.....	12
1.3 Umbau Beobachtungsstand D.....	14
1.4 Infrastruktur	16
1.5 Der Felssturz von Dezember 1952.....	17
2 Die Artillerie-Beobachtung.....	21
2.1 Telemetrie	21
2.2 Beobachtungsposten im Einigenwald	24
2.3 Artillerie-Beobachtungstürme.....	26
2.4 Artillerie-Funkverbindungen im Aktivdienst	31
2.5 Verbindungen im Kalten Krieg.....	36
3 Ergänzungen linke Seite Thunersee	37
3.1 Sperrstelle Chrattigbach	38
3.1.1 A1951, Chrattigbach	39
3.1.2 Die Tanksperren	43
3.1.3 Sprengobjekte.....	45
3.2 Sperrstelle Eybach – Därligen	49
3.2.1 Sperrgruppe Eybach	49
3.2.2 Sperrgruppe Därligen	54
3.2.3 Sprengobjekte	57
3.3 Drachenloch	62
3.3.1 Munitions-Magazin	62
3.3.2 Landungssteg.....	62
4 Ergänzungen rechte Seite Thunersee.....	65
4.1 Oberer Thunersee	65
4.1.1 Sperrstelle Beatenbucht.....	66
4.1.2 Sperrstelle Sundlauenen	69
4.1.3 Sprengobjekte	70
4.2 Unterer Thunersee	77
4.2.1 Sperrstelle Eichbühl.....	77
4.2.2 Sprengobjekte	82
4.3 Einbrüche in militärische Anlagen	96
5 Was wusste die deutsche Wehrmacht.....	97
6 Korrekturen	102
6.1 Einzelne Bände	102
6.2 Mehrere Bände	104
7. Anhang	105
7.1 Baudaten KP Heinrich.....	105
7.2 Beobachtungsposten.....	107
7.2.1 Im Aktivdienst.....	107
7.2.2 Im Kalten Krieg	109
7.3 Verminung.....	110
7.4 Ordre de Bataille 3. Division, Operationsbefehl Nr. 13	111
Abkürzungsverzeichnis.....	112
Quellenverzeichnis	115
Anmerkungen.....	119